

WARTUNG VON TRINKWASSERSPEICHERN Neue Vorschrift seit 01.01.2003

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 01.01.2003 ist die neue "Verordnung über die Qualität von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch" (TRINKWASSERVERORDNUNG - TrinkwV 2001) in Kraft getreten.

In dieser Verordnung werden Eigentümer von Wohnanlagen mit mehreren Wohneinheiten in den Stand eines Betreibers einer Wasserversorgungsanlage gehoben und unterliegen somit einer besonderen Überwachungs-, Sorgfalts- und Meldepflicht.

Da Trinkwasser das Lebensmittel Nummer 1 darstellt, gelten hierfür die denkbar schärfsten Vorschriften.

Der ausführliche Gesetzestext und weitere Informationen können im Internet unter "www.legio.de", unter dem Punkt Vorschriften, eingesehen und heruntergeladen werden.

In Verbindung mit o. g. Verordnung müssen bei dem Betrieb von Warmwasserboilern (Trinkwasserspeicher!) auch die diesbezüglichen DIN-Normen und DVGW-Richtlinien beachtet werden. Auch namhafte Hersteller (z.B. Buderus) verweisen in ihren Betriebsanweisungen auf diese Vorschriften.

Hierin ist die 2-jährige Wartung (Öffnung, Begutachtung und ggfs. Reinigung) der Warmwasserboiler vorgeschrieben.

Wir empfehlen deshalb im Turnus von 2 Jahren die Wartung der Warmwasserboiler durchführen zu lassen, um sich als Betreiber nicht unnötig angreifbar zu machen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen zu diesem Zweck ein entsprechendes, unverbindliches Angebot. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

KEBOS GmbH · Seebenseestraße 20 · 81377 München

SEEBENSEESTRASSE 20

81377 MÜNCHEN

TELEFON (089) 35 74 74 75

TELEFAX (089) 35 74 74 76

E-MAIL kontakt@kebos.de

INTERNET www.kebos.de


ENTKALKUNGEN · DESINFEKTIONEN
WASSERANALYSEN · HEIZKESSEL-
REINIGUNGEN · REINIGUNG VON
TECHN. ANLAGEN · TANKSCHUTZ
TANKREINIGUNG · SANIERUNGEN

Fachbetrieb für Hygiene und Schutz des Wassers in der Trinkwasserinstallation - VDI 6023

- 2 -

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und würden uns freuen, bald wieder von Ihnen zu hören.

Mit freundlichem Gruß
KEBOS GmbH



Anlage: - Kopie Auszug aus DIN 4753
- Kopie Auszug DVGW-Richtlinie W 291
- Kopie Betriebsanweisung Buderus